

АКТ
обстеження технічного стану нежитлової будівлі, магазину-бару

смт Софіївка

17 червня 2020 року

Комісія у складі:

Масько Антон Олегович	- заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Софіївської селищної ради;
Костяннікова Світлана Ігорівна	- начальник відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території виконавчого комітету Софіївської селищної ради;
Ніщук Інна Миколаївна	- спеціаліст I категорії відділу містобудування, архітектури, будівництва та благоустрою території виконавчого комітету Софіївської селищної ради;
Ганенко Віталій Олегович	- начальник комунального підприємства «Софіївське бюро технічної інвентаризації»

Огляд нежитлової будівлі, магазину-бару проводився згідно заяви громадянки Костюк Оксани Олександрівни (витяг про державну реєстрацію прав на нерухоме майно від 04.11.2011 року № 31918514) за адресою: вул. Центральна, буд. 14 в с. Новохортиця Софіївського району Дніпропетровської області.

Технічна характеристика будівлі

При огляді на місці було проведено візуальне обстеження окремих конструктивних елементів та інженерних мереж нежитлової будівлі, магазину-бару.

Назва елементу	Назва матеріалу елементу (згідно техпаспорту)	Технічний стан елементу будівлі	% зносу
фундамент	бутовий камінь	зруйнований	90
стіни, перегородки	цегла	розібрані	100
перекриття	дерев'яні балки	зруйноване	100
покрівля	шифер	зруйнована	100
підлога	бетон	зруйнована	100
отвори	дерев'яні віконні блоки та двері	зруйновані	100
внутрішні пристрої	- електрообладнання - опалення - водогін - каналізація	відсутні	100
оздоблення	вапняне фарбування	відсутнє	100

Висновок: комісія вважає, що нежитлова будівля, магазин-бар по вул. Центральна, буд. 14 в с. Новохортиця Софіївського району Дніпропетровської області зруйнована, не придатна для експлуатації, відновленню не підлягає.

Члени комісії:

_____	А. МАСЬКО
_____	С. КОСТЯННІКОВА
_____	І. НІЩУК
_____	В. ГАНЕНКО